

Data Kerusakan PRINTER DOT MATRIK

Macam - macam gejala kerusakan umum dan penyebab kerusakannya :

No. Gejala Kerusakan	PS	MB	Print Head	RDA	Sensor	Motor	Mekanik	Panel
1. Mati	v	v	v			v		v
2. Kadang mati	v	v						
3. Goyang mati	v	v						
4. Kalau lama, mati	v	v						
5. Diam saja, tidak gerak	v	v						
6. Print setengah, mati	v	v						
7. Tidak bisa print		v						
8. Hasil print aneh		v						
9. Hasil print putus		v	v					
10. Hasil print bergaris		v	v					v
11. Hasil print tdk jelas			v					
12. Continuous tdk jelas			v					
13. Tidak bisa load kertas		v			v	v		v
14. Load kertas miring								v
15. Tidak bisa eject balik		v			v	v		v
16. Kertas macet			v			v		v
17. Pita macet				v				
18. Pita cepat aus			v	v				
19. Pita, kertas robek			v	v	v			
20. Pita tidak mutar				v				
21. Pita tidak berputar				v				
22. Head tidak gerak		v				v		v
23. Hasil print loncat					v			v
24. Hasil print bergeser			v		v	v		v
25. Kertas jadi lecek								v
26. Print garis tidak lurus			v					v
27. Lampu kedap-kedip		v			v			v
28. Tidak bisa online		v			v		v	v

29. Lampu LED tidak nyala	v			v
30. Pause nyala terus	v	v	v	v
31. Saat print ada bunyi			v	v
32. Saat eject ada bunyi			v	v
33. Bunyi 5 kali	v	v		v
34. Bunyi, tidak mau print	v	v		v